

**NORMAS PARA EL USO DEL  
LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA AVANZADA**

- La **puerta del LICA debe permanecer cerrada** en todo momento.
- **No entrar** si el cartel indicador de "**Pruebas en proceso**" está presente.
- Limpiarse las suelas de los zapatos antes de entrar en el LICA.
- Depositar **mochilas, abrigos, bolsos, en las taquillas**.
- Colocarse **gorro, bata y cubre-zapatos** sobre las láminas adhesivas.
- Mantenerlos puestos durante toda la estancia en el LICA y quitárselos sobre la misma lámina antes de abandonar el LICA.
- No realizar actividades que impliquen levantar polvo o aerosoles.
- Mantener el Aire Acondicionado entre **20-22° C** y los filtros EPA funcionando en todo momento.
- **No se permite comer o beber** (ni siquiera agua) en el LICA.
- **No abrir las ventanas** salvo en el caso de activación de la alarma de los sensores de niveles de oxígeno.
- No introducir carros, grúas, o gran equipamiento en el LICA que no haya sido planificado y aprobado.
- No mover los pisacables, las conexiones ni el equipamiento existente.